CarOnSale

Ford S-MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2012	277.067km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX	KATEGORIE Van
FIN WF0SXXGBWSBD89184	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 277.067km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 270.099km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Entfall 3.Sitzreihe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftdüsen im Fond
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sportsitze
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zusatzheizung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Audiobedienung am Lenkrad
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Batterie verstärkt
- Rußpartikelfilter
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: BRISBANE BROWN/LUNAR SKY

Sonderausstattung

- Audio-Paket 1
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Audiobedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale



MONO
ON
OFF
AUTO
A/C








Nachweise - zusätzliche Wartungsarbeiten
Nachweise - zusätzliche Wartungsarbeiten



Nachweise - zusätzliche Wartungsarbeiten



Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service



Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung



Wartung Ihres Fahrzeugs
PRÜFUNGSINTERVALLE FÜR KAROSSERIE UND LACKIERUNG
Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung










Rhein-Erft-Kreis
-Der Landrat-
Straßenverkehrsamt


D X955653
FORD
WAK
UFWAIS
TCEAQS
S-Max
FORD (D)
WF0SXGBWMSBE69184
FORD-WERKE GmbH
28.01.2011

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)