CarOnSale

BMW 430 d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	143.186km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 430 d xDrive [DE - LimS5 430 d EU6, xDrive, 2014 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA4C31050D667385	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.186km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.887km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe heizbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftauslass (Air Breather) schwarz matt
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Coral Red
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLUE II

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innovations-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad heizbar
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Lufteinlassblende schwarz hochglänzend
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Coral Red
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Track
- Sportsitze vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Adaptives Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Licht- und Regensensor
- Head-up-Display
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Nebelscheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WBA4C

CarOnSale








Service Historie
Datum: 17.09.2026 Service: 03821 BMW
Kilometer: 141867 km
Datum: 16.02.2026 Service: 03821 BMW
Kilometer: 132299 km
Datum: 24.01.2025 Service: 07466 BMW
Kilometer: 112509 km
Datum: 14.02.2024 Service: 07466 BMW
Kilometer: 100289 km



Service Historie
Kilometer: 100289 km
Datum: 31.01.2023 Service: 07466 BMW
Kilometer: 88250 km
Datum: 03.02.2022 Service: 07466 BMW
Kilometer: 77520 km
Datum: 22.09.2021 Service: 07466 BMW
Kilometer: 73573 km
Datum: 14.01.2021 Service: 07466 BMW


Service Historie
Datum: 06.02.2020 Service: 07466 BMW
Kilometer: 62162 km
Datum: 10.01.2019 Service: 07466 BMW
Kilometer: 53379 km
Datum: 15.02.2018 Service: 07466 BMW
Kilometer: 41977 km
Datum: 13.01.2018 Service: 07466 BMW


Service Historie
Datum: 10.01.2019 Service: 07466 BMW
Kilometer: 53379 km
Datum: 15.02.2018 Service: 07466 BMW
Kilometer: 41977 km
Datum: 13.01.2018 Service: 07466 BMW
Kilometer: 40420 km
Datum: 18.01.2017 Service: 07466 BMW
Kilometer: 27145 km




(1) Fz-Ident.-Nr. : WBA4C31050D667385
(2) Amtl. Kennz. : D BÖ KS565
(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU / Plakette : Februar 2028 / ja
Einstufung
EM


10.02.2015 0005 BMK00125
N1 AA
WBA4C31050D667385 9
BMW
3C
4C91
6A150000
438d xDrive
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*136/2014T
EURO6;T;CI; M, N1 I
Diesel
0002 3670 2993
F 1/F.2: 2310 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1345 b.Anhänge
betrieb*ww.AHK lt.EGTG*0.1:1800 bis 8% Steig.*Rei 20"
Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich*Stufe PM 5 ab T
ag Erstzul. *



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)




- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)