CarOnSale

# Nissan Micra Tekna

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2011 | 109.777km | 80 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Nissan | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Micra Tekna [DE - LimS5 1.2 EU5, Tekna, 2010 - 2013] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>MDHFBUK13U0005965 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>109.777km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>80 PS (59 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.198 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>81.797km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 04/2011 | FARBE<br>Lila | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>115g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Rost, Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 115 µm | Beifahrertür | 70 µm |
| Kotflügel vorne links | 135 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 80 µm |
| Türe hinten links | 65 µm | Türe hinten rechts | 70 µm |
| Seitenteil hinten links | 60 µm | Seitenteil hinten rechts | 80 µm |
| Motorhaube | 90 µm | Heckklappe | 60 µm |
| Dach | 60 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Style-Paket
- Türgriffe innen verchromt
- Türverkleidung mit Stoffeinsatz
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Freisprechanlage Bluetooth
- Bluetooth-Schnittstelle
- Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Außentemperaturanzeige
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHTSHADE

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















NISSAN

CarOnSale






Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
0332
Autohaus am Bungsberg
GmbH & Co. KG
Fackenburger Allee 47
23554 Lübeck
NISSAN


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
0332
Autohaus am Bungsberg
GmbH & Co. KG
NISSAN


MICRA


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im April 2027.
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Oliver Klehn
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Motormanagement/Abgasreinigungssystem
Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr SH-2-14-0265-63 am 23.04.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.


NISSAN
MICRA
175/60R15 81H
MEHRZWECKFAHRZEUG
LILA/VIOLETT
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.04.2011*


DEKRA
Nächste HU
April 2023
DEKRA
Nächste HU
April 2025
außer Betrieb gesetzt:
THO05785
06.11.2026
HANSESTADT LÜBECK
Der Bürgermeister
Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Bürgerservice
Im Auftrag



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)