CarOnSale

Mercedes-Benz V-Klasse

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	46.098km	237 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V-Klasse	KATEGORIE Van
FIN W1VVNKTZ1P4176256	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 46.098km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 237 PS (174 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 35.956km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	190 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beleuchtung im Haltegriff Fond
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- PKW-Zulassung
- Park-Paket
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)

- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- PTC Heater
- Parktronic-System (PTS)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- AMG-Line
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Design-Paket Interieur
- Fahrassistenz-Paket Standard
- Frontschürze AMG
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenraumlicht-Paket
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- WLAN-Hotspot
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Hold-Funktion
- Airmatic (Luftfederung)
- Ablagenetz an Fondsitzlehnen
- Anhängelast 2500 kg
- Dachkantenspoiler AMG
- Einstiegsbeleuchtung mit Logo Projektionsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours AMG
- Heckscheibe aufstellbar
- Intelligent Light System LED
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Surround-System Burmester
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Schiebetür links elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Navigationssystem Plus für Multimediasystem MBUX
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Akustik-Paket
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
- Kraftstofftank: vergrößert
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Schiebetür rechts elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
W1VVNKTZ1P4176256
3200 kg
5700 kg
1- 1550 kg
2- 1650 kg

CarOnSale






Gesamtes Umfeld beachten!















28.10.2022	2222	8BV014895		2	2	174/4200	214
M1		AC		5140-5140		4928-1928	
W1VVNKTZ1P4176256		X		1883-1883		2220-2220	
MERCEDES-BENZ				-	100	-	
639/2				217	3200	3200	
KLU73320NXX				1550	1650	-	
2GJVDX36BELX				1550	1650	-	
				74	3150	70	
V-KLASSE				2500	750	6	
MERCEDES-BENZ				245/45R 19XL 102Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				245/45R 19XL 102Y XL			
Kombilimousine							
715/2007*2018/1832AP				Schwarz		5	
EURO6,WLTP,AP,PVCi; M, N1 I				e1*2007/46*0457*34			
Diesel				15.08.2022	K	GP659894	
0002		35AP	1950				
ZU 18: MAX.5269*ZU 20: MAX.1946*F.1/F.2:+198 B.ANH.BET R.*AHK LT. EGT6*S.1:MAX. S-PL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLAS SE: 28.10.2022*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)