CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



04/2009	162.246km	LEISTUNG 211 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU5, quattro, 2008 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R09A044900	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.246km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.280km	LETZTER SERVICE AM 05/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2009	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	350 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	320 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	530 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Getriebeschaden; Gänge nicht einlegbar;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Faltrad 6,5x18 (Notrad) mit Kompressor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Voll-Lackierung
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Sportsitze vorn
- Winterbereifung zusätzlich
- Tagfahrlicht LED
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audi music interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Wendematte Gepäckraum (variabel)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Sport-Fahrwerk S-line
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale


CarOnSale







43
COMFORT
INDIVIDUAL










28.04.2009 0588 AIV000044 2 22 155/4300 222
M1G AC 4629 - 4743 1898-1934
WAUZZZ8R09A044900 1643 - 1663 1815
AUDI - 80 -
8R 197 2320 2320
XCDNCQI 1180 1255 -
QD7B5017R8R707MG 1180 1255 -
74 3800 73
AUDI Q5 2000 750 5 -
AUDI 235/55 R19 101W
Geländefz.Pers.bef. 235/55 R19 101W
Kombilimousine -
715/2007*692/2008A GRAU - ?
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0473*01
Benzin 15.10.2008 A HF030244
0001 35A0 1984
F.1/F.2:2405 U. 7.2/8.2:1335 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2400 BIS 8
% STEIG.*FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN
.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.ÄEND.VO.Z.9.AUS
N.VO.Z.STVG*MW.AHK LT.EGTOP*DATUM EUR EMISSIONSKLASSE: 28.04.
2009*ZU 15.1/15.2:A.GBN.235/55 R19 94W AUF AUDI-LM-RAD 8JX19
H2 RT27,KENNZ:8R0 601 025 BE* ***

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Nicht vorhanden




- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden): Nicht vorhanden



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)