CarOnSale

Kia Ceed Edition 7

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	56.111km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ceed Edition 7 [DE - LimS5 1.4 CVVT EU6, Edition 7, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN U5YHM51BAGL278752	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 56.111km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 54.512km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	⚠ 8 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Mittelkonsole Alu-Optik
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 73 kW KAT (1368 ccm)
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e4*2007/46*0496
-U5YHM51BAGL278752-
1820 kg
3020 kg
1 - 960 kg
2 - 960 kg

CarOnSale

CarOnSale

TRACK
4
5
6
FOLDER
A/C

12V
AUX
USB

KIA








Service – Inspektion
KIA-MOTORS
Reimigas Auto Service GmbH
MOHAG Motorwagen-
Herdfirsgesellschaft mbH



BEDIENUNGSANLEITUNG
ceed


KIA
KIA MOTORS
VOLLSTÄNDIGE FABRIKATE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




12.01.2017 1260 AD0000250
M1 AB
U5YHM51BAGL278752 5
Kia
JD
B5PA1
M61EZ1
cee'd
KIA Motors (SK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2015/45W
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36WO 1368
zu 15.1 u.15.2: 15" Räder nicht in Verbindung mit elek
tronischer Parkbremse oder nicht in Verbindung mit 16"
Bremsscheiben vorne
schwarz
e4*2007/46*0496*11
04.09.2015
E6982610


Stadt Essen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)