
Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI Life


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZPY027281
Kilometerstand: 50.279 km
Erstzulassung: 27.04.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



































Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZPY027281
Kilometerstand: 50.279 km
Erstzulassung: 27.04.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Außenspiegelgehäuse links - Erneuern



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Stoßfänger hinten - Erneuern

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Volkswagen	Polo VI Life	1.0 TSI EU6d, Life, (Facelift) 2021 - ..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WVWZZZAWZPY027281	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	0603/CDS

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	27.04.2023	k. A.	2	70 kW	3	999	05/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
49.530 km	50.279 km	52.599 km	nein	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Deep Black Perleffekt	Perleffekt	ja	24.12.2027	5.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	Elsa-Abfrage nicht möglich

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Titanschwarz	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	117-125 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freisc..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..
Ausstattung Life	Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
Bordbuch Halterung unter Fahrersitz	Dachhimmel Stoff, grau	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt
Funkschlüssel / Handsender (2)	Fußmatten Textil	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 5-Gang
Handbremshebelgriff Leder	Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone..	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel abblendbar
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
Leseleuchten vorn und hinten	Leuchtweitenregelung	Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag..
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)	Radioempfang digital (DAB+)
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Intervallschaltung und L..
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kop..	Servolenkung
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En..	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life
Sitze vorn höhenverstellbar	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Life	Verbandkasten und Warndreieck	Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich..
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Lautsprecher (6)	LM-Felgen 5,5x15 (Essex, schwarz glanzgedr..
Perleffekt-Lackierung	Rückfahrkamera (Rear View)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 29.09.2026 - Gültig bis 52599 km Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen. Kaufpreis vorbehaltlich der technischen u. optischen Bewertung bei Übergabe

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne erneuert (0,00 €)


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Seitenwand: Rep.Schaden Links (0,00 €)
(U) Nachlackierung -> Tür vorne: Rep.Schaden rechts (0,00 €)

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 3 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse links - Erneuern
Lackzustand - Lackiervorbereitung
Stoßfänger hinten - Erneuern
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Tür vorne rechts - Instands. und lackieren
Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	Erhöht	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Erhöht	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 185 65 R15 88H	VL 6,00 mm (Kumho)	VR 6,00 mm (Kumho)	
	Reifen hinten 185 65 R15 88H	HL 6,00 mm (Kumho)	HR 6,00 mm (Kumho)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung Winterreifen im Fahrzeug			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Audi Zentrum Dortmund

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Stoßfänger vorne erneuert (0,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Seitenwand: Rep.Schaden Links (0,00 €)
(U) Nachlackierung -> Tür vorne: Rep.Schaden rechts (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
49.530 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer