CarOnSale

MINI Cooper

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	70.568km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Cooper	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WMWWJ310303G03613	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 70.568km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 49.529km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe innen verchromt
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Überrollbügel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Start-Stop-Knopf
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Tagfahrlicht
- Verdeck schwarz
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI (SOLAR) RED

Sonderausstattung

- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Armauflage vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Nebelscheinwerfer
- Fußmatten Velours
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Windschutz (Cabrio)
- Ausstattungs-Paket: Connected Navigation Plus
- Außenspiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Uni-Lackierung
- Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leseleuchten vorn
- Ablage-Paket
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Audio-Navigationssystem Professional
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Blinkleuchten Weiß
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Licht-Paket
- Excitement-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Bordcomputer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WMWWJ31030303G03613

CarOnSale


AUTO


MENU
BACK
OPTION

BAYERN 1 15:14
Zurück zum Standort
MODE












SERVICE HISTORIE
BAYERN 1 15:09
OK Datum: 10.11.2020 Service: 38445 MINI
Kilometer: 11.826 km
Datum: 07.12.2021 Service: 00104 MINI
OK Datum: 07.12.2022 Service: 00104 MINI
Kilometer: 27.389 km
OK Datum: 08.01.2025 Service: 00104 MINI
Kilometer: 49.529 km
MODE

SERVICE HISTORIE
BAYERN 1 15:09
OK Datum: 25.10.2018 Service: 00120 MINI
Kilometer: 1 km
OK Datum: 10.11.2020 Service: 38445 MINI
Kilometer: 11.826 km
Datum: 07.12.2021 Service: 00104 MINI
OK Datum: 07.12.2022 Service: 00104 MINI
Kilometer: 27.389 km
MODE





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)