CarOnSale

Mercedes-Benz E 350 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



11/2011	207.770km	LEISTUNG 265 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 350 CDI	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122231A545909	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 207.770km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 198.733km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schiebedach nicht geprüft aufgrund von Wetterbedingungen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse Kontrollleuchte geht nicht aus; Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Luftfahrwerk ohne Funktion;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kneeairbag Fahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung
- Dachreling
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Aktive Motorhaube
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parameterlenkung
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER

Sonderausstattung

- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
- Innenausstattung: Aluminium gebürstet
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Laderaumboden mit Teleskopstange variabel (Fixkit)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Parkführung
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Sport-Paket (AMG / AMG-Line)
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Sportsitze vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2122231A545909
2520 kg
4720 kg
1- 1125 kg
2- 1395 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany



CarOnSale








Gesamtes Umfeld beachten!
zurück


STOP





Letzter Shell Helix Ölwechsel
Nächster Shell Helix Ölwechsel
AKT Autoklinik Travemünde



Serviceblätzorte

	Autohaus Travemünde Am Dreibrügsberg 11 Lübeck	Datum Laufleistung Service	11.12.2020 198710 km Service A
	Kaplan Autozelle K. Ehlers Geniner Str.155 b Lübeck	Datum Laufleistung Service	05.08.2024 183007 km Service B
	Autoreparaturwerke Lübeck Gripenglassenstr. 25 Lübeck	Datum Laufleistung Service	28.12.2021 115471 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG, Niederlassung Berlin AirportCenter Hans-Grade-Allee 61 Schönefeld	Datum Laufleistung Service	28.10.2014 31349 km Service A
Mercedes-Benz	Daimler AG, Niederlassung Berlin AirportCenter Hans-Grade-Allee 61 Schönefeld	Datum Laufleistung Service	18.11.2013 29472 km Service B
Mercedes-Benz	Daimler AG, Niederlassung Berlin Salzufer 1 Berlin	Datum Laufleistung Service	02.11.2012 16890 km Service A





21.11.2011		1313	BRP00049	5	
M1		AC			
WDD2122231A545909					6
Mercedes-Benz					
212 K					
J22EM0					
NZAAB502					
E 350 CDI					
Daimler (D)					
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					
Kombilimousine					
715/2007*692/2008A					
EURO5;A;PI/CI;M, N1 I					
Diesel					
0002		35A0	02987		

02		01		0195/03800	250
- - 04918				- - 1872	
- - 1515				- - 001945	
-			00084		-
0269			002520		002520
01125			01395		-
01125			01395		-
071			02850		071
02100			0750		005 -
225/55 R16 99Y XL					
225/55 R16 99Y XL					
-					
grau					7
e1*2007/46*0200*09					
14.06.2011			K	GD976531	
-					

F.1/F.2:2620 B.ANH.BETR.*7.2/8.21 515 B.ANH.BETR.*WW.A
HK LT.EOTO*STUFE PH 5 AB TAG EASTZUL.*



TÜV NORD Mobilität

174edb2

HANSESTADT LÜBECK
Der Bürgermeister
Kfz- und Gewerbeangelegenheiten
Bürgerservice
Im Auftrag

ZBI 2641



GD976531

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)