CarOnSale

Ford Custom 340 L2 Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



08/2018	91.557km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Custom 340 L2 Trend [DE - HKa4 2.0 TDCi EU6, 340 L2 Trend, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0YXXTTGYJJ72235	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.557km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.496km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 176g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

KühlfahrzeugService/Wartung fällig;Zahnriehmen muss erneuert werden laut Einlieferer

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, ohne Fenster mit Durchlademöglichkeit unten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- LKW-Zulassung
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 3300 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 25: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz - in Velours
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Stoßfänger teillackiert
- Tagfahrlicht LED
- Trend
- Verglasung getönt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Verzurrschienen seitlich im Laderaum
- Verzurrösen (8)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Armlehnen vorn
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Generator 240 A
- Laderaumleuchte LED
- Sicht-Paket 3
- Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff
- Standheizung
- Vlies-Batterie 80 Ah (AGM, 2 Batterien)
- Xenon-Scheinwerfer
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe heizbar
- Rückfahrkamera mit Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h
- Lenkrad (Leder)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CUSTOM
TREND
PANTHER 2.0 Diesel
170PS
340
V6
FORD

CarOnSale


CarOnSale



Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten













Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Gottwald










Außerbetriebsetzung
am: 16.01.2025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)