CarOnSale

Opel Mokka Innovation ecoFlex 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 07*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2013	173.789km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Innovation ecoFlex 4x4 [DE - SUV5 1.4 Turbo EU5, Innovation ecoFlex 4x4, 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0LJD7E83DB177215	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.789km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 165.928km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	● Geräusche bei der Lüftung: Rauschen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Fahrzeugschlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- ecoFLEX-Paket
- Einstiegsleisten (Chrom)
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innovation Ecoflex
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2555 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Steckdose 230V
- Armlehne vorn links
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: BORACAY BLUE

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Navi 600
- Premium-Paket
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Komfort-Paket
- Winter-Paket
- Ergonomiesitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Farbdisplay (CID)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Armlehne vorn links
- Sitzheizung vorn
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Elektro-Paket
- Steckdose 230V
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad heizbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e4*2007/46*0537
W0LJD7E83DB177215
1854 KG
3054 KG
1 – 1065 KG
2 – 995 KG


CarOnSale













13:16
Offroad!
16°C
EDINBURGH
KØBENHAVN
LEEDS
LONDON
PARIS
PRAHA
BUDAPEST
TOULOUSE

Bitte zur Sicherheit die Umgebung prüfen




10 Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel
Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel
ALTERMANN


Servicebestätigung 9
ALTERMANN



8 Servicebestätigung
ALTERMANN


Servicebestätigung 7
ALTERMANN


6 Servicebestätigung
ALTERMANN


Servicebestätigung 5
Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
ALTERMANN


OPEL MOKKA
OPEL SERVICE- UND GARANTIEHEFT
OPEL MOKKA


08.07.13
WOLJD7EB3DB177215
OPEL
Mokka
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Benzin
ww.AHK lt.EGTG+

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fahrzeugschlüssel beschädigt