CarOnSale

Toyota Avensis 1.8 Sol

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2005	245.026km	129 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Avensis 1.8 Sol [DE - Kb5 1.8 VVT-i EU4, Sol, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kombi
FIN SB1ER56L70E130147	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 245.026km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2024 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 129 PS (95 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.794 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 170.433km	LETZTER SERVICE AM 03/2018	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2005	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckklappendämpfer defekt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem Premium (Radio/Cassette/CD-Player)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,8 Ltr. - 95 kW 16V KAT
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenantenne
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung (Zusatz für Hecktür)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: DARK BLUE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR ENGINEERING & MANUFACTURING EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0186
SB1ER56L70E130147
1820 KG
3120 KG
1020 KG
1020 KG
MODEL ZZT251L-AWMEKW

CarOnSale

CarOnSale


MODE

DISP.


L R
MIRROR


PTY
TA
AF
TAPE/DISC
AUTO
DUAL
TEMP
26.0
26.0
TEMP
A/C
OFF
MODE










nächste HU fällig September 2024

(6)Festgestellte Mängel:


*4.1.4a (EM)
Abblendlicht links und rechts
Hell-Dunkel-Grenze / Lichtbild unzulässig

-4.4.1b (GM)
Fahrtrichtungsanzeiger seitlich rechts
Abschlussscheibe beschädigt ohne
Beeinträchtigung der Leuchtwirkung

*4.4.1D (GM)
Fahrtrichtungsanzeiger seitlich links
Abschlussscheibe beschädigt ohne
Beeinträchtigung der Leuchtwirkung

*4.5.2 (EM)
Nebellicht rechts Einstellung zu hoch

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden
um 12:55 Uhr festgestellt und waren um
13:15 Uhr behoben.


TOYOTA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Steinschlag, Delle)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle, Verformung)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Rost)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)