CarOnSale

Mazda MAZDA3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



05/2014	210.453km	LEISTUNG 165 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MAZDA3	KATEGORIE Limousine
FIN JMZBM547621139546	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 210.453km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 165 PS (121 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: Seitenteil rechts nachlackiert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Touring-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- CD-Player
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Log-in-System
- Motor 2,0 Ltr. - 121 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP CRYSTAL BLUE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Leseleuchte vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sound-System BOSE
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einparkhilfe hinten


Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MAZDA MOTOR CORPORATION
e11*2001/116*0262
-JMZBM547621139546-
1815 KG
3115 KG
1- 960 KG
2- 930 KG


CarOnSale


CarOnSale


Bitte prüfen Sie die Umgebung auf Sicherheit


Navigation
12:24







210
OFF
SET
i-stop
OFF
RVM




Auf der Suche nach Händler-






DEKRA
nächste HU
DEKRA
nächste HU
Nur zur Außerbetriebsetzung
Abdeckung entfernen

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Türe hinten links (Lackschaden)




- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)