CarOnSale

Mercedes-Benz EQB 300 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	79.746km	228 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EQB 300 4Matic [DE - SUV5 300, 4Matic Electric Art, 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2436081N004270	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.746km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 228 PS (168 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.963km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
66,5 kWh	0,5 h	6,2 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**65 µm**	Kotflügel vorne rechts	**60 µm**
Türe hinten links	**115 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**60 µm**	Heckklappe	**95 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Electric Art
- Elektromotor 168 kW (cont. 139 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Laderaum-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Radstand 2829 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet
- Innenausstattung: Zierteile hinterleuchtet
- Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung zusätzlich
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Panorama-Schiebedach
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Sitzheizung vorn
- Keyless-Go-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Rückfahrkamera
- Digitales Instrumenten-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Einstiegsbeleuchtung mit Logo Projektionsfunktion
- Konnektivität-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzbank im Laderaum (3.Sitzreihe)
- Smartphone integriert
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Spiegel-Paket
- Park-Paket
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff 2-farbig / Ledernachbildung Artico
- Vorrüstung car sharing
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Sound-System
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Vorrüstung Navigationsdienste

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1N2436081N004270
2770 kg
1235 kg
1550 kg
Mercedes-Benz
Made in Hungary

CarOnSale


CarOnSale






STOP












AUTO
















03.06.2022 2222 BDI00013 6 2 2 139/ 160
M1 AC 4686 1834
W1N2436081N004270 7 1703 2175
MERCEDES-BENZ
FZB 2770 2770
OYERZ1 1235 1550
ZZAAA74A 1235 1550 66
EQB 300 4MATIC 7
MERCEDES-BENZ 235/50 R19 103T XL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 235/50 R19 103T XL
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AX Grau 7
2017/1151 WLTP reine Elektrofz e1*2007/46*1909*14
Elektro 19.10.2021 K GJ475617
0004 30AX
Batteriekapazität:66.0kWh Datum zur Emissionsklasse: 03.06.
2022



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)