
CarOnSale

Renault Twingo GT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



02/2018	67.561km	LEISTUNG 109 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Twingo GT [DE - LimS5 0.9 TCe 110 EU6, GT ENERGY, 2016 - 2019]	KATEGORIE Limousine
FIN VF1AHB55A59842940	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.561km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 898 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 48.220km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2018	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**150 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**365 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dekor-/Zierstreifen GT
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Gurtstraffer
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumabdeckung
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen integriert
- Kotflügelverbreiterung und Schwellerverbreiterung
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Look-Paket schwarz (innen)
- Modularitäts-Paket
- Motor 0,9 Ltr. - 80 kW TCE Energy
- Paketkombination: R&GO + Klima-Paket
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Handschuhfach mit Klappe
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Radioempfang digital (DAB)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verglasung hinten stark abgedunkelt

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















ECO
6756 km









baden.fm


RENAULT


CarOnSale







BRUSSEL
LUXEMBURG
PRAHA
ZAGREB
BEOGRAD
SAN MARINO



Sehen Sie sich nach allen Seiten um








Service-Nachweis

Service-Nachweis

Service-Nachweis

Renault TWINGO

27.02.18 3333 BGT000058
M1 AB
VF1AH8S5A59842940 4
RENAULT
AH
B
S5A
TWINGO
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schraegheck1imousine
715/2007+2017/1347W/EG
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Benzin
0001 36WO B98
Datum zur Emissionsklasse: 27.02.2018*
2 01 80 /5750 182
3623 1661
1544 1103-1137
118 1412 1412
630 840 -
630 840 -
86 3750 68
185/45 R17 (78)H
205/40 R17 (80)H
ORANGE/ORANGE 2/2
e2*2007/46*0457*10
19.01.18 K= F0317902

TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
Landratsamt Lörrach



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)