CarOnSale

Audi A5 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.07.2026



09/2015	249.404km	LEISTUNG 272 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A5 Sportback [DE - LimS5 3.0 TFSI EU6, quattro, (Facelift) 2014 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8T9GA015551	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 249.404km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 240.566km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Riss/Bruch, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic

Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Exterieur-Paket S line
- Fernbedienung für Standheizung
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Gepäckraum-Paket
- Infotainment-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sound-System Bang & Olufsen
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Seitenairbag hinten
- Standheizung mit Zeitschaltuhr
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZ8T9GA015551
2265kg
4245kg
1175kg
1180kg
Typ 8R





Tour
Hannover
Berlin
Info
Kassel
Leipzig
Köln
Bruxelles
100 km
Luxembourg
Nürnberg
Stuttgart
355 m
Zielführung
Einstellungen


Einparkhilfe
Einstellungen





CarOnSale



Letzter Ölwechsel
bei km: 240566
am: 07.10.25
Original Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:


HEIZGERÄT HEATER
122R-000175
10R-034766
Heater Type Hydronic II-SF Version B5S-F
Fuel Petrol Rated Voltage 50W/12V
Heat Flow 5,0 KW Made in Germany
Working Pressure max. 2,5 bar
Factory label duplicate valid only with the original


CarOnSale






Gewährleistungsnachweis








Car
Bordbuch
Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
in 6800 km / 100 Tagen
Nächste Inspektion:
in 10600 km / 6 Tagen
Car Systeme
LO
TMC




AUDI







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)




- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)