CarOnSale

Ford Mondeo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	184.104km	179 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mondeo	KATEGORIE Kombi
FIN WF0FXXWPCFFS80515	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.104km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.293km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	215 µm ⚠	Heckklappe	70 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: Inspektionen in freier Werkstatt, Rechnungen vorhanden. Zahnriemen 04.2026 erneuert

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling (Aluminium)
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegschienen vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fußmatten Teppich
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Business-Paket 2
- Metallic-Lackierung
- Technologie-Paket
- Sound-System Premium
- Radioempfang digital (DAB)
- Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
- USB-Anschluss
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Power KeyFree-Startfunktion
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Kühlergrill oben / unten Pianolack
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Gurtairbag hinten
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Sitzheizung hinten
- Design-Paket 2
- Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- 12 Lautsprecher
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Tagfahrlicht
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Frontscheibe heizbar
- Steckdose 230V
- Design-Paket 3
- Raucher-Paket
- Winter-Paket 2
- Subwoofer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- KeyFree-System
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Frontscheibe heizbar
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FORD
WF0FXXWPCFFS80515
2330
4130
1225
1160
BAT
Mondeo

CarOnSale



SONY


Telefon koppeln
15:21 9°
SW
Ziel
Menü
Schulenburg-Nord
Hannover Airport
Bothfeld
Langenhagen
Anzeig hagen-Süd
Krähenwinkel
Eversholt
Forst Kan
Kaltenweide
Bissendorfe
Kircher Bauernschaft
Twenge
Klebitzkrug
Hohennhorster Bauernschaft
Ickhorst
80s80s
21.0°
21.0°
SONY












Autoservice Menge
Inh. Thomas Görlich - KFZ-MEISTER
Rechnung



Autoservice Menge
Inh. Thomas Görlich - KFZ-MEISTER
Rechnung


Autoservice Menge
Inh. Thomas Görlich - KFZ-MEISTER
Rechnung



Autoservice Menge
Inh. Thomas Görlich - KFZ-MEISTER
Rechnung


Autoservice Menge
Inh. Thomas Görlich - KFZ-MEISTER
Rechnung


Autoservice Menge
Inh. Thomas Görlich - KFZ-MEISTER
Rechnung




4) km-Stand : 143497
5) Fz-Art / Typ / Var / Ver / Ausf : M1 AC / BA7 / BJE00015
7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
8) Nächste HU / Plakette : April 2028 / ja
Fz-Hersteller : FORD (D) / 8566
Erstzulassung / zGM : 18.08.2015 / 2330 kg
Letzte HU : 04.2024
Auftrags-Nr./Intern :
it einer - durch eine Werkstatt - beigestellten Abgasuntersuchung
ührt am 20.04.2026
- Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
nkt keine Mängel festgestellt.
HU Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung
ander Hegemann
TÜVNORD
Nächste HU:
TÜV NORD Mobilität


18.08.2015 8566 BJE000156
M1 AC
WF0FXXWPCFFS80515 9
FORD
BA7
T8CC1F
5CFBPY
MONDEO
FORD (D)
FZ.E.PERS.BEF.D. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 01997
F.1/F.2: *85 KG B. ANHÄNGEHETRIEB*WW.AHK LT.RUTG*0.1:2
000 BIS 84 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION
:4330 BIS 84 STEIG.*


APR. 2020
TÜV NORD Mobilität
APR. 2022
TÜV NORD Mobilität
Nächste
HU
APR. 2026
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
Nur zur Außerbetriebsetzung
Abdeckung entfernen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)