CarOnSale

# Ford Fiesta ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2017 | 148.229km | 140 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Fiesta ST-Line [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, ST-Line Start/Stopp, 2016 - 2017] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WF0DXXGAKDGL53300 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>148.229km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>100.811km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 02/2017 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>104g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.5l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 125 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 125 µm | Kotflügel vorne rechts | 125 µm |
| Türe hinten links | 125 µm | Türe hinten rechts | 125 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 125 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 135 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,0 Ltr. - 103 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Styling-Paket 1
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Tagfahrlicht LED
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Dachspoiler ST-Design
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

## Sonderausstattung

- Cool & Sound-Paket 4
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem hinten
- Winter-Paket
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC
- Audiobedienung am Lenkrad
- 8 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Klimaautomatik
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






























FIESTA
1.0 ECOBOOST (140PS)
EURO 6
FORD
*WF0DXXGAKDGL53300*
1555
825
765
JAB


CAR ON SALE



CAR ON SALE


BT Audio
Park Pilot
14:36









Nachweise - Zusätzliche Wartungsarbeiten
Autohaus Vogelsang
Audi
Audi Zentrum




02.02.2017
FORD (D)
Fiesta
Benzin
Datum zur Emissionsklasse: 02.02.2017*
SCHLESWIG
16.02.2024


TÜVNORD
Kreis Schleswig-Flensburg
Der Landrat
Straßenverkehrsbehörde
Im Auftrag



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)