CarOnSale

Skoda Octavia Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



02/2013	159.731km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Ambition [DE - LimS5 1.6 TDI DPF EU5, Ambition Green tec, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN TMBAG7NE6D0009143	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.731km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 158.481km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2013	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schlüssel für Anhängerkupplung nicht im Fahrzeug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte
- Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Start/Stop-Anlage
- Gurtstraffer
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe getönt
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (4-Speichen)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türen mit Warnleuchte
- Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer hinten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: Topaz-Braun Metallic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Bremsenergierückgewinnung
- Maxi-DOT Display
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Metallic-Lackierung
- Wendematte Gepäckraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























ŠKODA AUTO a.s.
TMBAG7NE6D0009143

CarOnSale






SWING
SETUP
CAR
BACK


Service-Nachweis
Service durchgeführt von:
Nächster Inspektions-/Intervall-Service:
im Stand:
Datum:


Service-Nachweis
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
2/3.757.477
Nächster Inspektions-/Intervall-Service:
im Stand:
Datum:




11.02.13 8004 ANF000046
M1 AA
TMBAG7NE6D0009143 0
SKODA
5E
AACLHAXO
NFM5FM5A4051STVL7
OCTAVIA
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35JO 1598
7.2/8.2:+54 b.Anhaengebetrieb*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.
3357kg*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK lt.EGTG*
2 01 77 /4000 195
4659-4781 1814
1460-1481 1307
75
99 1857 1857
970 930
970 930
68 2375 71
1500 650 5
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
8/-
e11*2007/46*0243*01
22.10.12 K WK457479


DEKRA
Nächste HU
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt
Zulassungsbehörde
in Auftrag


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)




- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)




- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)