
CarOnSale

Skoda Octavia Elegance

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2013	322.659km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Elegance [AT - LimS5 1.6 TDI DPF EU5, Elegance Green Tec, 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN TMBAG7NE6D0007781	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 322.659km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	245 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	110 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Frontscheibe Klarglas
- Funktions-Paket
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Gurtstraffer hinten
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Steckdose 230V
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Textilfussmatten
- Türen mit Warnleuchte

- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























ŠKODA AUTO a.s.
TMBAGFNE8D0007781



CarOnSale











CarOnSale










Abgemeldet am



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Rost)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten links (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Dach (Verformung)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)




- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)