CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2017	76.058km	211 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 250 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539461F280138	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 76.058km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.897km	LETZTER SERVICE AM 11/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	65 µm
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Exclusive Interieur
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Holz Linde
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Radstand 2873 mm
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kniеairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- USB-Anschluss im Fond
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fußmatten Velours
- Infotainment-System: Remote Online
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














1978.6
76058
10.5°C
11:46





DAIMLER AG
WDC2539461F280138
2400 kg
4900 kg
1120 kg
1280 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany











STOP








26.05.2017 1313 WEWS000733 2 2 155/5500 222
M1 AC 4671-4671 1330-1930
WDC2539461F280138 3 1666-1666 1735-1735
MERCEDES-BENZ 100
204 M 152 2400 2400
R733P1 1120 1280
C2AA1501 1120 1280
78 3750 74
GLC 250 4MATIC 2400 750 5
DAIMLER (D) 235/55 R19 101V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W Grau
EURO6;W;PI/CI; M, N1 1 el*2001/116*0480*22
Benzin 02.09.2016 K GG393066
0001 36W0 1951
F.1/F.2:+100 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*F2 1
ST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.S
TABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.2.
9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTALTET



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)