CarOnSale

Opel Mokka Edition

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



03/2013	173.860km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Edition [AT - SUV5 1.6 EU5, Edition, 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0LJC7EE2DB081214	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.860km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 137.467km	LETZTER SERVICE AM 01/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Ohne Luft	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	420 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1200 µm ⚠
Motorhaube	310 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Schleifen; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Auspuff locker beim Starten schlagen an der Karroserie

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2555 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Unterfahrschutz
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 450 MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Fensterzierleisten schwarz
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: Argon Silber/Ice Silver (M2)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Fahrradträgersystem am Heck FlexFix
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ECOTEC














WOLJC7EE2DB081214



CarOnSale








Servicebestätigung
7
KFZ & Lack Fritz OG
A-6351 Schelfau
Tel.: 06456 44404
kfz_lack_fritz@yahoo.de


OPEL SERVICE INFORMATION








OPEL
Mokka

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)