CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2019	158.727km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI EU6d-T, 35 sport, 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8V7KA037798	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 158.727km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.260km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 157g/km (WLTP) 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP) 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	65 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Knieairbag Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Uni-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht- und Regensensor
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachreling (Aluminium)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Licht-Paket
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk S-line
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Glanz-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Mittelarmlehne vorn
- Scheinwerfer LED
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2007/46*0607
WAUZZZ8V7KA037798
1955 kg
3555 kg
1 - 1075 kg
2 - 0970 kg
Typ: 8V
DFGA3376
112018
0,50

CarOnSale

CarOnSale


Fahrzeug
Telefon
10:25
Fahrweg kontrollieren!


Bergen
Stockholm
Москва
Dundee
London
Berlin
Kiew
Paris
Wien
Roma
400km
150m
10:26
ANTEN AC
TMC








Audi
Service-Nachweis
Einzelnachweis


Gewährleistungsnachweis
WAUZZZ 8V 7 KA037798
8VF BRG
A3 Sportb TDI2.0 R4
110 KW DSG
DFGA
TDH
L7S
N6L/EI
JACOBS
52477 Alsdorf




AUDI AG
e1*2007/46*0607
WAUZZZ8V7KA037798
1955 kg
3555 kg
1 - 1075 kg
2 - 0970 kg
Typ 8V
Audi
DFGA3376
112018
0,50



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)