CarOnSale

Mercedes-Benz E 400 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



10/2016	239.372km	LEISTUNG 333 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 400 4Matic [DE - Lim4 E 400 EU6, 4Matic Avantgarde, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2130711A145238	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 239.372km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 333 PS (245 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 3.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 211.130km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	275 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	330 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	1940 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktivMotorhauben Dämpfe defekt;

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Avantgarde Interieur
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 3,5 Ltr. - 245 kW V6 CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zeituhr (Analog)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket
- Fernschließung Heckdeckel
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Metallic-Lackierung
- Multibeam LED
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Infotainment-System: Remote Online
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Infotainment-System: Remote Online
- Sitzheizung vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















10:12
FM Radio - Pop
vom hr
DASDING
FM Radio
27°C
A/Con SYNC

Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2130711A145238
2460 kg
4660 kg
1210 kg
1280 kg
Made in Germany








LIM














Mercedes-Benz
E-Klasse Limousine



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)