

BMW
3 Limousine (G20N)

VIN	**WBA48FU0308F79252**	Anzahl der Türen	**4**
Motorart	**Diesel**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**140 kW**	Kraftstoff	**Diesel**
PS	**190 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.995 ccm**	Nächste HU	**10/2028**
Getriebeart	**8-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/CTZ,0005/CWC,0005/CYP**	Laufleistung	**20.247 km**
Lackierung	**BROOKLYN GRAU METALLIC Metallic (2-Schicht)**	Erstzulassung	**21.10.2025**
Innenraum	**schwarz / Leder**	Nächste HU	**10/2028**
Vorbesitzer	**unbekannt**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name Vorsteuerabzug		
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende		

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachzierleisten Wagenfarbe
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- M Sport
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Modellpflege (2)
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Reifen vorn/hinten: 225/45 R18 ..W / 255/40 R18 ..W
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Tagfahrlicht LED
- Vlies-Batterie 70 Ah (AGM)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aktive Motorhaube
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckspoiler (M-Technic)
- Innenausstattung: Interieurleisten Carbon
- Innovations-Paket
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 995 M, Jetblack)
- M Sport Pro Paket
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket Plus
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Produktionsstätte: Mexiko
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sicherheitsgurte M
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Sensatec perforiert
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Standheizung
- Verglasung Akustikglas

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Jonas John vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/40 R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/35 R19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/40 R19
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/35 R19
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	225/50 R 17	Pirelli	Winter	7 mm
1	Rechts	225/50 R 17	Pirelli	Winter	7 mm
2	Links	225/50 R 17	Pirelli	Winter	7 mm
2	Rechts	225/50 R 17	Pirelli	Winter	7 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Beifahrertür hinten rechts	Art der Beschädigung: Lackschaden Art der Reparatur: Lackieren
2	Sommerfelge + Reifen vorne rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
3	Front vorne rechts unten	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Smart Repair
4	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Steinschläge
5	Heck links	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
6	Motor	Art der Beschädigung: Öl Art der Reparatur: Prüfen
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
7	Radlauf vorne rechts	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
8	Front links	Art der Beschädigung: Steinschläge Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
9	Fahrertür	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren
10	Beifahrertür hinten links	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer Art der Reparatur: Gebrauchsspuren

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24




Sonderausstattung

Foto 25



Sonderausstattung

Foto 26



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)
	Vorhandene Schäden
1	**Beifahrertür hinten rechts** Art der Beschädigung: Lackschaden Art der Reparatur: Lackieren





2	**Sommerfelge + Reifen vorne rechts** Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern





3 **Front vorne rechts unten**

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Smart Repair






4 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Steinschläge






5 **Heck links**

Art der Beschädigung: Verschrammung

Art der Reparatur: Erneuern







6 **Motor**

Art der Beschädigung: Öl

Art der Reparatur: Prüfen



Akzeptierte Gebrauchsspuren

7 **Radlauf vorne rechts**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren






8 **Front links**

Art der Beschädigung: Steinschläge

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren







9 **Fahrertür**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren







10 **Beifahrertür hinten links**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer

Art der Reparatur: Gebrauchsspuren







