CarOnSale

# Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 58*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2017 | 170.729km | 204 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Transporter Multivan 4Motion Highline [DE - Bs5 2.0 TDI 4Motion EU6, Multivan Highline, 2015 - 2018] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WV2ZZZ7HZHH154326 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>170.729km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>204 PS (150 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>113.601km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 05/2017 | FARBE<br>Grün | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>172g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kratzer | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 180 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 170 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 125 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 125 µm | Heckklappe | 160 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Lenkung | ● Andere: Schlagen beim Hin-und Herlenken.; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Schiebetür rechts öffnet nicht.**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Doppeltonfanfare
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrwerk 17"
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten LED, rot
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Structural X (Dekorband Black Glossy)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: BAMBUSGARDEN GREEN
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zuheizer
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

## Sonderausstattung

- Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) mit Dynamik-Fahrwerk
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dynamik-Fahrwerk
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Frontscheibe Dämmglas
- Frontscheibe Dämmglas, heizbar
- Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Golden Chestnut (Dekorband Black Glossy)
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) vorn
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, zweiteilig
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory)
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, links elektrisch
- Sound-System DYNAUDIO (digital)
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Sprachverstärkung elektronisch
- Sprachverstärkung elektronisch
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- WLAN-Hotspot
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Zuziehhilfe für Heckklappe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























WV2ZZZ7HZHH154326

CarOnSale



















RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!

DYNAUDIO


Multivan High. KR
150 KW TDIAL7
CXEB SDF
LH6Z 0000 0000 HH
X10 8OX CD1 GID H68 J1N DN7
1AK 16B 1XX 1NL 5RQ 5SL T12
350 3U4 QI8 8AY 8GV
1BQ 7MM
0E1 4UF 4X7 4R1 4K3 N1A 5MV
9VE 2JG E0A 2V2 0JF 0YC
1D2 A8Z 8IT U5A 1N3 3L4 4A3 8N3

Service-Nachweis 1
Dokumentation der Karosserieprüfung

Service-Nachweis 2
Dokumentation der Karosserieprüfung


Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosserieprüfung












nächste HU fällig September 2028
Zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht beim Kraftfahrt-Bundesamt.
DUR Such-ID: SUZZS6E3PKG
Prüfingenieurin


VOLKSWAGEN
Grün
09.11.2016


VOLKSWAGEN, VW
MULTIVAN
Grün

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)