CarOnSale

Audi A4 Cabriolet

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2002	98.293km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Cabriolet	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WAUZZZ8H03K000744	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 98.293km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.393 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.083km	LETZTER SERVICE AM 06/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2002	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 233g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	340 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6-Zylinder-Motor (Varianten)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Motor 2,4 Ltr. - 125 kW V6 30V KAT (BDV)
- Servolenkung
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wartung: Longlife-Service
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Ebonyschwarz Perleffekt

Sonderausstattung

- Batterie 72 Ah
- Generator 150 A
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel hochglänzend
- Licht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Perlnappa
- Sound-System BOSE
- Mittelarmlehne vorn
- Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Reifen 215/55 R16 ..Y
- Sitzheizung vorn
- Windschott

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















V8-24







WAUZZZ8H03K000744



AUTO
23.0
ECON
AUTO
LO

Zurück
More
Wählen
AUTO
23.0
AUTO
LO

















01 0100
WAUZZZ8H03K000744 4
4573 1778
1391 1715
SH
231 2120 2120
1150 1100
1150 1100
80 72
1600 750 4
205/55R16 91W
205/55R16 91W
AUDI
PERSONENKRAFTWAGEN
OFFEN
Schwarz 9
EURO 4
E1*98/14*0177*00
Benzin
20.12.2001 UH717096
0001 0462 2393
ZU 18-20:1 4664 U ZU G-BIS 1845*ZU F.1/F.2:+30 B.ANH-BETR.*
ZU O.1-1700 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*DATUM ZUR EMIS
SIONSKLASSE: 30.04.2002*






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Heckscheiben Heizung defekt