CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



04/2018	164.384km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, sport, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF49JA159281	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.384km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.831km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	245 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

MKL ist aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Uni-Lackierung
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Servolenkung elektro-mechanisch



Sonderausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Exterieur-Paket S line
- Schwellerleisten Sport-Design
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WAUZZZF49JA159281

CarOnSale


CarOnSale







SET
SPEED


AUTO












12:26
Fahrweg kontrollieren!
TMC






AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


18.04.2018 0588 WAUZZZ8P49JA159281
MI AC
A4 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
Schwarz
Diesel
EX480966
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3845KG*WW.AHK LT.EG


Schwarm-Eger-Kreis


KD416967
EX480966
GC325641
AUDI AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)