CarOnSale

Skoda Superb 1.5 TSI iV 150 kW Sportline

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2025	11.732km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb 1.5 TSI iV 150 kW Sportline [AT - Kb5 1.5 TSI iV EU6e, Sportline, 2024 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJW8NZ3SC048005	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 11.732km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 9g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 0.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 14 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Bedienschalter Digitale Drehregler (Smart Dials)
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist Plus
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent (Crossroad Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent inkl. Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Unique Dark Chrome
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Frontkamera
- Frontscheibe heizbar
- Funkschlüssel (3) klappbar
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Hybrid 150 kW (Motor 1,5 Ltr. - 110 kW TSI)
- Induktionsladeschale für Smartphone 15 W
- Infotainment-System mit 13" Display
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau / Braun Kida
- Innenraumbeleuchtung LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Kopf-Airbag-System
- Ladekantenschutz
- Laderaumboden variabel
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn
- Netzprogramm im Kofferraum
- Original Fahrzeug Farbe: Ebony Schwarz Metallic
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektronisch
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit

- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad platzsparend
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Schließ-/Startsystem Kessy inkl. Diebstahl-Warnanlage
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
- Standlüftung mit Fernbedienung (Care Connect)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Subwoofer
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen beleuchtet
- Türverkleidung Leder schwarz
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wireless SmartLink
- Zentralverriegelung

★ Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Dachhimmel schwarz
- Design Selection Sportline Suite Black
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Head-up-Display
- Lendenwirbelstützen vorn
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder perforiert Schwarz / Kunstleder
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























TMBJW8NZ3SC048006







Škoda Auto a.s.
TMBJW8NZ3SC048005











ŠKODA


SOS





ŠKODA
Service-Nachweis
Komplettnachweis
Übergabe-Inspektion



ŠKODA




ŠKODA
Übereinstimmungsbescheinigung
ŠKODA
Original







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)