CarOnSale

Seat Ibiza Stylance / Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2011	218.246km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Stylance / Style [DE - LimS5 1.6 TDI DPF EU5, Style, 2009 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6JZBR128694	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 218.246km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 217.884km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, links
- Bordcomputer
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz geteilt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Stoßfänger lackiert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Radiovorbereitung
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Comfort-Drive-Paket (2)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert

Sonderausstattung

- Klimaautomatik
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale


MENU
SCAN
MIX
TP
HI
AUTO
AC










Nachweise
Service-Nachweise
06.10.2026
217.884 Km
286426
Auto-6 Servicecenter
Erwin Paul GmbH








EU - Certificate of Conformity




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Hinweise:
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


IBIZA
SEAT (KL)
DIESEL
GRAU





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Verformung)



- Fahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)