
CarOnSale

Subaru Forester Exclusive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



12/2017	127.363km	LEISTUNG 147 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Subaru	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Forester Exclusive [DE - SUV5 2.0 D EU6, Exclusive, (Facelift 2) 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JF1SJDLY5JG368502	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 127.363km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 147 PS (108 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Aufprallschutz rundum
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe Automatik stufenlos - Lineartronic CVT
- Getränkehalter
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Heckspoiler
- Infotainment-System: SUBARU STARLINK
- Innenausstattung: Interieurleisten Silber / Schwarz
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen verstellbar
- Kühlergrill Silberfarben
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Modellpflege (2)
- Motor 2,0 Ltr. - 108 kW Diesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Niveauregulierung
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2640 mm
- Regensensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne mit Fernentriegelung umklappbar
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Scheibenwaschanlage
- Scheibenwaschanlage hinten
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sprachbediensystem Spracherkennung
- Stabilitäts-Programm X-Mode
- Steckdose (12V-Anschluß) in der Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Dachreling
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Tagfahrlicht
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SUBARU CORPORATION
EJ13+2007/A6+1305
JF1SJDLY5J0368502
2080kg
4080kg
1-1120kg
2-1095kg








HOME
MAP
APPS
INFO
Umgebung vor dem Rückwärtsfahren prüfen.
MODE
DUAL
AUTO
OFF

HIGH
LOW
MODE


YOKOHAMA



BETRIEBSANLEITUNG
FORESTER
SUBARU

AC
SJDLY5JG368502
BARU
1715-1735
1709-1744
158
2080
2080
1120
1095
1120
1095
73
2700
71
2000
750
5
RESTER
225/60R17 99V
225/60R17 99V
Rot
28.07.2017
K
HL087279
36W0
1998
UFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.12.


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)