
CarOnSale

Citroën Jumpy Club M Elektromotor

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2020	59.499km	77 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroën	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Jumpy Club M Elektromotor [DE - Ka4 Elektromotor, Club M-L2H1 (75 kWh Batterie), 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF7V1ZKXZLZ072865	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.499km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 77 PS (57 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL	BATTERIESPANNUNG
1,0 h	7,0 h	400 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gummimatte Fahrgast-/Laderaum
- HV-Batterie 75 kWh brutto / 69 kWh netto (Lithium-Ionen)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne für Fahrersitz
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Halogen
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Verglasung 2.Reihe
- Wegfahrsperre mit Transponder

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Easy-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ladekabel Green Up mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Schiebetür rechts elektr. betätigt
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Sicherheits-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Doppelsitzbank ModuWork (Stoff/Kunstleder)
- TOUCH PAD 7"
- USB-Anschluss
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















ECO
CHARGE
POWER





UF7U1ZKXZLZ072865

CarOnSale
















JUMPY-DISPATCH
SPACETOURER


29.10.2020 3001 BX00131X
N1 BB
VF7V1ZKXZLZ072865
CITROEN
V
1
ZKXZ-B7801C
JUMPY
CITROEN (F)
FZ.Z.GV.BEF. B. 3,5 T
VAN
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;REINE ELEKTROFZ
ELEKTRO
0004 30AX
WW.AHK LT.EGTG*
04956 - 04959 1920 - -
1881 - 1940 002100 - 002276
00060
003025 003025
01500 01800
01500 01800
068
01000 0750 003
215/65 R16C 106T
215/65 R16C 106T
e2*2007/46*0531*13
19.08.2020 FU326631


Okt 2024
Landratsamt
Ebersberg
85560 Ebersberg


FU326631
CITROEN DEUTSCHLAND

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)