CarOnSale

Volvo S90 R Design AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	88.101km	235 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S90 R Design AWD [DE - Lim4 B5 (Diesel) AWD EU6d, R-Design Mild-Hybrid, 2020 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN LVYPSK2VCNP107621	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.101km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 235 PS (173 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 64.637km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (WLTP) 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP) 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	880 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: 2. Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Driver Assistance
- Fahrassistenz-System: Driver Awareness
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten schwarz glänzend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Metall Mesh
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 173 kW (Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehnen elektr. umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung

- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzheizung vorn
- Sport-Pedalerie
- Textilfussmatten
- Volvo ON CALL
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Tagfahrlicht LED
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: BRIGHT SILVER
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn

Sonderausstattung


- Head-up-Display
- Parkassistent-Paket
- Seitenscheiben Akustikglas
- Sportsitze vorn Leder / Ledernachbildung Nappa, perforiert
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rückfahrkamera
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Licht-Paket
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Service-System: Google Services
- Xenium-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
- Radioempfang digital (DAB+)
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Sitzheizung hinten
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























LVYPSK2VCNP107621

CarOnSale

CarOnSale







Klima
Timer
Auto
Manuell
23°
23°


Bowers & Wilkins


Bowers & Wilkins




M
1
2
Bowers & Wilkin




















Service Nr. 1
Service Nr. 2
VOLVO


Service Nr. 3
Service Nr. 4
Service Nr. 5
VOLVO




VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO


DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 24.02.2022*


GF844294
VOLVO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)