CarOnSale

Skoda Karoq Clever

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2021	61.831km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Karoq Clever [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d, Clever OPF, 2020 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBJR7NU1M5036528	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.831km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 45.228km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Abfallbehälter
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beleuchtungs-Paket LED
- Bremsassistent
- Dachhimmel grau
- Dachreling silber
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Multifunktionsanzeige
- Netzprogramm im Kofferraum
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2638 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wendematte Gepäckraum
- Zentralverriegelung
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Maxi-DOT Display
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA QUARTZ/QUARTZ GREY

Sonderausstattung

- Business-Paket Amundsen
- Frontscheibe heizbar
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Rückfahrkamera
- Vorrichtung WLAN-Hotspot
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-Paket: Traveller
- Metallic-Lackierung
- Stahlfelge 3,5x18 (Notrad)
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale


0.0 / SET

KAROQ




ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0272
TMBJR7NU1M5036528
1930 kg
3430 kg
1080 kg
980 kg
DPCA

CarOnSale

SKODA
CarOnSale

LO
Air Care
OFF
MENU
SYNC
AUTO
A/C
PASSENGER AIRBAG


DSG




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
12:49
Groningen
Berlin
Düsseldorf
Paris
Wien
Zagreb



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!




Dokumentation der Fahrzeugübergabe
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)
Datum der Fahrzeugübergabe
ŠKODA Partner
Guth Automobile GmbH
VW & Skoda Vertragspartner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers
Unterschrift des Kunden
Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung?

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBJR7NU1M5036528
Inspektion in 13400 km oder 97 Tagen
Ölwechsel-Service in 13400 km oder 97 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU

BETRIEBSANLEITUNG




18.03.2021 8004 A50019077
M1 AC
TMBJR7NU1M5036528 X
SKODA
NU
ACDPCAX0
NFD7FD7CW0024BI15N0N1A2A
KAROQ
SKODA (CZ)
Pz.z.Pers.Ber.b. 8 Spl.
Kombilimousine
215/55 R17 94V
Grau
Benzin
1498
36AP
27.10.2020
KOMBINATION:1430KG*WW.ANH LEZGTG*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung, Kratzer)




- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)