Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller		Typ				Modell						
Kia		XCeed Xdition				1.6 T-GDI EU6d, Xdition (EURO 6d),..						
VIN		Aufbau				Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel				
U5YH5F17GML078175		Sport-Utility-Vehicle				5	Frontantrieb	1260/AEU				
Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)		Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU				
	25.10.2021	2	2	150 kW		4	1591	10/26				
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe				Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)				
56.000 km	61.537 km	61.788 km				nein	10/25	50.236 km				
Farbe		Lackierung				Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)				
(H8G) PENTAMETAL MET.		Metallic				nein	k. A.	k. A.				
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung											
nicht vorhanden												
Polster	Polsterfarbe	Getriebe										
Alcantara	Grau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..										
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden											
keine Sondernutzung	ja											

Antrieb & Energie	Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
	Superbenzin	Euro6d	161 (WLTP)	C
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

Abbiegelicht	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit ..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (TCS)	Antriebsart: Frontantrieb
Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Dis..	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
Außenspiegel heizbar	Bi-LED-Scheinwerfer	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bordcomputer	Bremsassistent	Chromeinfassung Seitenfenster
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dachantenne im Haifischflossen-Design	Dachhimmel schwarz
Dachspoiler	Einparkhilfe hinten	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassis..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Dri..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnun..
Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksyst..	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung..	Fahrassistenz-System: Stauassistent
Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hin..	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Fußmatten	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getränkehalter	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen
Kombiinstrument digital	Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten verstellbar
Kopfstützen vorn verstellbar	Kühlergrill Klavierlack	Laderaumboden variabel
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts..	Lenkrad (Leder)	Lenkrad heizbar
Lenkrad mit Multifunktion	LM-Felgen	Luftausströmer im Fond mitte
Mittelarmlehne vorn verschiebbar	Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT	Nebelscheinwerfer
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch	Pedale Aluminium
Radstand 2650 mm	Reifen-Reparaturset	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Regensensor	Schließ-/Startsystem Smart-Key	Seitenairbag
Servolenkung elektronisch gesteuert	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder	Sitzheizung vorn
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A..	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sound-System JBL Premium
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Stoßfänger Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Tagfahrlicht LED hinten	Türgriffe außen Wagenfarbe	Türgriffe innen Chrom-Optik
USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Wärmeschutzverglasung	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Exclusive-Paket	Metallic-Lackierung	Navi-Paket
Panoramadach / Ausstelldach (Glas)		

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 14.05.2026
- Gültig bis 61788 km

Sonderbedingungen: Privatverkauf vorbehalten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand	
	C-Säule links - Delle entfernen (1) Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weißt dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt und nass.

Zusätzliche Bemerkung zum optischen Zustand:
Fahrzeug nicht Frei gehoben, Standbewertung durchgeführt
zu (1): Gebrauchsspur;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand	
Fahrzeug Aufbereitung.	
Inspektion - Fahrzeugabmeldung	
Inspektion - HU/AU	
Inspektion - Tire-Fit	
Steinschläge im Frontbereich auslegen.	
Zwischensumme	-

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.

Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	
Zwischensumme	-

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 235/45 R18 98Y	VL 6,00 mm (Bridgestone)	VR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 235/45 R18 98Y	HL 7,00 mm (Bridgestone)	HR 7,00 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	56.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.


Ort / Datum Bewertung


Fahrzeughalter / Leasingnehmer


Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Kia XCeed Xdition

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: U5YH5F17GML078175
Kilometerstand: 61.537 km
Erstzulassung: 25.10.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2










































TURBO
KIA



4 l
Letzter Shell Helix Ölwechsel
bei km 50236 am 13.10.25
Shell Helix AF
SAE 5W30
nachgefüllt gewechselt
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit
Nächster Shell Helix Ölwechsel
bei km lt. Anzeige
spätestens am 10/26
KFZ-Meisterbetrieb
Feldmark 15
44267 Dortmund
Tel.02304/7
Fax 0230












KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
- U5H5F7P6ML078175 -
1 - 1525 kg
2 - 950 kg



Reichw. 246 km
Reifendruck
Anzeige nur während der Fahrt
km/h
x1000rpm
P
56288 km


Umgebung zu Ihrer Sicherheit überprüfen.
15:42
MAP
NAV
SEEK
TRACK
RADIO
MEDIA
SETUP
PASSENGER AIR BAG











BRIDGESTONE









15:43












BRIDGESTONE




BRIDGESTONE



U5Y15F17GML078175




0
km/h
P


MEDIA
SETUP
PASSENGER
AIR BAG


Kia Mobilitätsgarantie.




Schadensbilder

Hersteller / Typ: Kia XCeed Xdition

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: U5YH5F17GML078175
Kilometerstand: 61.537 km
Erstzulassung: 25.10.2021
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Inspektion - Tire-Fit



C-Säule links - Delle entfernen