CarOnSale

Skoda Karoq Sportline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	133.131km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Karoq Sportline [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d, Sportline OPF, 2020 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBJR7NU6M5048741	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.131km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 131.884km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Rost, Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 7 mm Rost, Kratzer, Kerben	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Die Felgen haben Kratzer und Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zwei Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Bolero mit Touchscreen
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Beleuchtungs-Paket LED
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilauswahl (Drive Mode Selector)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Funkschlüssel (3) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz
- Innenausstattung: Sportline
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Kopf-Airbag-System
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Maxi-DOT Display
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Netzprogramm im Kofferraum
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: BILA MOON/MOON WHITE
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Phonebox
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2638 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn + hinten
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sport-Paket
- Sportline
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wireless SmartLink
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Business-Paket Amundsen
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-Paket: Traveller
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Laderaumboden variabel
- Perleffekt-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamic
- Sportsitze

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
TMBJR7NU6M5048741
DPCA

CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!





DISTANCE
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME



CarOnSale

ŠKODA
KAROQ
CarOnSale






0W-20
5W-30
5W-40
9/26
Service-Hotline: 0961 63186600

Normal
12:13
Edinburgh
Kalmar
Minsk
Berlin
Paris
Wien
Marseille

GC492116

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Rost, Kerben, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)