CarOnSale

Mazda 3 Sports-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



02/2014	193.572km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3 Sports-Line [DE - LimS5 2.2 SKYACTIV-D 150 EU6, Sports-Line, 2013 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN JMZBM642611132868	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.572km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 184.692km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung Auffahrassistent

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Log-in-System
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Turbodiesel KAT
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- CD-Player
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Leseleuchte vorn
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sound-System BOSE
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einparkhilfe hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gurtstraffer vorn
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Touring-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung


- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Sonderlackierung Rubinrot Metallic
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Technik-Paket
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















SKYACTIV






FM Radio
WDR 3
Aldo Romano - Les enfants s'ennuient le dimanche

mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e11*2001/116*0262
-JMZBM64261!132868-
1910 Kg
3410 Kg
1- 1060 Kg
2- 925 Kg



Navigation
12:54
Ansichtsmodus
2D



Bitte Umgebung auf Sicherheit prüfen






PASSENGER
AIRBAG
AUTO




Mazda3

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
mazda



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)