CarOnSale

Toyota Avensis Team D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	61.727km	147 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Avensis Team D [DE - Kb5 1.8 VVT-i EU6, Team D, 2018 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN SB1EG76L60E157311	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.727km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 147 PS (108 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.284km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✕ 1 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	195 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	175 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	275 µm ⚠
Motorhaube	225 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Comfort-Paket Plus
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 108 kW 16V KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Nebelscheinwerfer
- 6 Lautsprecher
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad (Leder)
- Navigationssystem (Touch 2 & Go)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Tagfahrlicht LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Design-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Toyota Safety Sense
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE CRYSTAL SHINE

Sonderausstattung

- Panorama-Glasdach
- Perleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TYRE LOADING INFORMATION
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL ZRT271L-AWXEPW W971

CarOnSale

CarOnSale








WELLER


TOYOTA
QUALITY SERVICE
TOYOTA
QUALITY SERVICE





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)