CarOnSale

Opel Vivaro Edition L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



05/2022	104.028km	LEISTUNG 144 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d, Edition L (L3), 2021 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEVFEHTMN7007466	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.028km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 144 PS (106 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.602km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 208g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW Diesel
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen schwarz
- Servolenkung
- Innenspiegel abblendbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
- Doppelsitzbank vorn mit Staufach
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Parkpilotsystem hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3275 mm
- Schiebetür rechts
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht
- Airbag Beifahrerseite
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Schlechtwege-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Unterfahrschutz
- Erhöhte Nutzlast
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- USB-Schnittstelle
- Fahrwerk erhöht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VXEVFEHTMN7007466




10°C
WDR 2
13:16
MENU
Suchen...

Standardsicht hinten >>


SRC
LIST



CONFIG


SET +
LIMIT
SET –
CRUISE



Sortimo


Sortimo
SR5




Servicebestätigung 5
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.




26.05.2022 3003 BCD00367 2
N1 BB
VXEVFEHTMN7007466 6
OPEL
V
F
EHTN-B2F21E
VIVARO
PEUGEOT (F)
F2.2.GO.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AR
EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
Diesel
0002 36AR 1997
WW.AHK LT.E6TG* TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5
000KG*
106/3750 178
1920
--1767
100 -
198 3100 3100
1500 1800 -
1500 1800 -
84 2813 71
2500 750 3
215/65 R16C 106T
215/65 R16C 106T
e2*2007/46*6533*19
14.10.2021 K GJ643699


TÜV
Stadt Bochum
Amt für Bürgerservice
Büro für Kfz.-Angelegenheiten

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com