CarOnSale

BMW 3er Reihe

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2008	221.835km	218 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3er Reihe	KATEGORIE Limousine
FIN WBAPK31080A508538	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.835km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 174.205km	LETZTER SERVICE AM 08/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	235 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Seitenairbag vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Sitze vorn höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- CD-Wechsler
- Innenausstattung: Edelholz
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Xenon-Scheinwerfer
- Adaptives Kurvenlicht
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Comfort-Paket
- Innovations-Paket
- Raucher-Paket
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Sprachbediensystem
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Skisack
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- BMW-Online: Online-Plattform
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Impuls
- Sportsitze vorn
- BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live)
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAPK31080A508538
N53B30A
2060 kg
3835 kg
1020 kg
1105 kg
TITANSILBER METALLIC


CarOnSale


CarOnSale

16.0°
16.0°
MAX
AUTO
REST









24.10.2008
WBAPR31080A588538
BMW
320X
PR31
AA
3ER REIHE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.Pers.Bef.b. 8 Spl.
Benzin
2996
160/6100
4520
1421
2000
1600
1105
3750
750
205/55 R16 91V
18.06.2008
WV57427B

DEKRA
nächster HU
Juli 2026
20.10.2026
ZBI 26

WV57427B

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)