CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



11/2016	159.526km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 220 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 220 d EU6, 4Matic Exclusive, 2015 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539051F186419	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.526km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 143.483km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm Rost	✕ 1 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wegfahrsperre
- Chrom-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Online
- Intelligent Light System LED
- Kraftstofftank: vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Night-Paket
- Panorama-Schiebedach
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- USB-Anschluss im Fond
- Innenraumlicht-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- PRE-SAFE-System
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)
- Kühlergrill mit Stern-Design
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dachreling schwarz
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDC2539051F186419
2500 kg
5100 kg
1230 kg
1270 kg
Made in Germany

CarOnSale





Gesamtes Umfeld beachten!


Navigationsbereit
Zeit
10:52
Höhe
1m
Richtung
SO
Geschwindigkeit
0







STOP






03.11.16 1313 EWR000556
M1 AC
WDC2539051F186419 5
Mercedes-Benz
204.X
R7ORP1
CZAA0501
GLC 220 d 4MATIC
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;wPI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 2143
P.4: 3000-4200*F.1/F.2:+100 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+120 b
.Anh.Betr.*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.ist bei werks
seitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.i.
Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.3.Ausn.VO.z.
StVO ausgestattet*
2 02 125 /4200 210
4671 1898
1666 1845
100
129 2500 2500
1230 1270
1230 1270
76 2850 74
2500 750 3
235/55 R19 101V
235/55 R19 101V
GRAU 7/-
e1*2001/116*0480*21
08.06.16 K: E8658250

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)