CarOnSale

BMW 220 i Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	29.397km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220 i Luxury Line [DE - Ca2 220 i EU6, Luxury Line, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBA2M31020VD23434	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 29.397km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.178km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Leseleuchten hinten
- Luxury Line
- Multifunktion für Lenkrad
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag
- Service-System: Remote Services
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED
- Check-Control-System
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Karosserie: 2-türig
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline mit Akzentleiste
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Start-Stop-Knopf
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige

Sonderausstattung

- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Open-Air-Paket
- Rückfahrkamera
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Sound-System Harman-Kardon
- Lenkrad heizbar
- Business-Paket
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Audio-Navigationssystem Business
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Chrome-Line Exterieur
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Sitzheizung vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Windschutz (Cabrio)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Made in
Germany
220
300
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0277
WBA2M31020VD23434
2010 kg
3585 kg
1- 935 kg
2- 1145 kg





Nicht allein auf Kamerabild verlassen.

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)