CarOnSale

Ford S-MAX ST-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2020	186.923km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX ST-Line [DE - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, ST-Line Start/Stopp, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN WF0JXXWPCJLL41942	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.923km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 147.238km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost, Kerben	⚠ 3 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Body-Styling-Paket
- Bordcomputer
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Premium
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkbremse elektrisch
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Pedale Aluminium
- Power KeyFree-Startfunktion
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 230V
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Kühlergrill oben / unten Pianolack
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Kneairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag 2.Sitzreihe
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Sonderausstattung

- Business-Paket 3
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Tagfahrlicht LED
- 12 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad
- FordPass Connect inkl. eCall
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Audio-Navigationssystem Sony
- Subwoofer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Frontkamera mit Split View
- Gepäcksicherungsnetz
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Premium-Sound-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- USB-Anschluss
- Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FORD
WF0JXXWPCJLL41942
S-MAX
2555
4555
1320
1395
WA6




CarOnSale





Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten.






Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
AUTOHAUS ESPEY




10.12.2020
M1
WF0JXXWPCJLL41942
FORD
WA6
BCCC1JX
5KEACNADZF1
S-MAX
FORD (D)
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PVCI; M, N1 I
Diesel
0002
1995
Schwarz
18.12.2019
HF363080



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)