


Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 5 Touring 540 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31GW0X0CV73199**	Laufleistung abgelesen:	**44492 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**08.08.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**26.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DMM**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 223 kW (303 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**OXIDGRAU II METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**08.2028 / 08.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Nein**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/40/R20/99Y 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R20/99V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R20/99V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**275/35/R20/102V 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**275/35/R20/102V 7 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Warndreieck
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Innenausstattung Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf

	• Sportsitze vorn • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

• Adaptives Fahrwerk Professional • Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz • Comfort-Paket • Fahrassistenz-System Autobahnassistent • Innenausstattung Interieurleisten M Dunkel-Silber / Carbon Fibre mit Silberfäden hochglänzend • Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) • Lenkrad heizbar • Panoramadach (Glas) • Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz mit Steppung) • Sonnenschutzverglasung • Travel-Paket	• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • BMW Individuallackierung Oxid-Grau II Metallic • Exterieurumfänge Iconic Glow • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • Innovations-Paket • LM-Felgen vorn/hinten 8,5x20 / 10x20 (Aerodynamik 939 M, Bicolor, Schwarz-Grau) • M Sport Pro Paket • Parkassistent-Paket Professional • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten • Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut

	durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-**
	-
Hinweis:	Vorschaden: Heckpartie und Frontpartie

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren
2.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
3.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
5.	Motorhaube	Steinschlag
6.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
7.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung
8.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
9.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
10.	Innenraum	Gebrauchsspuren
11.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung
12.	Felge (glanzpoliert) hinten rechts	Abschürfung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.


Bilddokumentation




Vorne links




Hinten rechts



Kofferraum




Kombiinstrument




Kilometerstand




Tankdeckel




Felgen



Felgen




Felgen



Felgen




Motorraum




Serviceheft




Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges



Getriebe




Innenraum hinten




Ansicht Vorne




Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts




Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz




Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links

Gebrauchsspuren



1. Tür Hinten - Links

Gebrauchsspuren



2. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




2. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren




4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag




4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag




5. Motorhaube

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Steinschlag




7. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



7. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung




8. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



9. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren




10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren




10. Innenraum

Gebrauchsspuren




10. Innenraum

Gebrauchsspuren




10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren




11. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung




11. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



12. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



12. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung