CarOnSale

# Seat Leon FR

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



| 06/2013 | 168.917km | LEISTUNG<br>179 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Seat | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Leon FR [AT - LimS5 1.8 TSI EU5, FR, 2012 - 2013] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>VSSZZZ5FZER002570 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>168.917km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>179 PS (132 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>1.798 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 06/2013 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>132g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.7l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 6 mm<br>Kerben | ✓ 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kerben |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 150 µm | Beifahrertür | 150 µm |
| Kotflügel vorne links | 145 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 150 µm | Türe hinten rechts | 165 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 805 µm ⚠ |
| Motorhaube | 165 µm ⚠ | Heckklappe | 165 µm ⚠ |
| Dach | 145 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Hutablage fehlt;**
**Raucherfahrzeug;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ/UNIVERSO BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- USB-Anschluss
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- 10 Lautsprecher
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer LED
- Sound-System SEAT

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















VSSZZZ5FZER002570

CarOnSale

LEON
CarOnSale






Datenauszug








Abgemeldet am

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Rost)




- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)