WVWZZZCJ8TD024467

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	21.586 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	8.500 km
Typ/Modell	PASSAT	**HU (abgelesen aus ZBI)**	01/2027
Vehicle Identification number	WVWZZZCJ8TD024467	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.498 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	19.01.2026	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Karosserie	Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden	
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94W	Goodyear	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 94W	Goodyear	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	PASSAT	**Laufleistung (abgelesen)**	21.586 km
Vehicle Identification number	WVWZZZCJ8TD024467	**Erstzulassung**	19.01.2026

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	
Gebrauchsspuren	
Fehlteile	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	
Mwst. (19%)	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	129 µm
2	Dachholm links	129 µm
3	Dachholm rechts	128 µm
4	Heckklappe/-tür	129 µm
5	Kotflügel links	132 µm
6	Kotflügel rechts	131 µm
7	Motorhaube	125 µm
8	Seitenwand links	125 µm
9	Seitenwand rechts	128 µm
10	Tür hinten links	127 µm
11	Tür hinten rechts	130 µm
12	Tür vorne links	121 µm
13	Tür vorne rechts	135 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Kombiinstrument




Abbildung 13: Kombiinstrument




Abbildung 14: Kombiinstrument




Abbildung 15: Kombiinstrument




Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges




Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -




Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) -



Beschädigung #1: Karosserie: Karosserie (Separates Hagelgutachten durch Versicherung erforderlich.) - Hagelschaden



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren