CarOnSale

Renault Koleos Initiale Paris 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	102.016km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Koleos Initiale Paris 4x4 [DE - SUV5 2.0 dCi 175 FAP Energy EU6, Initiale Paris 4x4, 2017 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RZG00061310267	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.016km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.355km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik stufenlos - X-Tronic-CVT
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW dCi Diesel FAP Energy
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2710 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Relax-Kopfstützen
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben Dämmglas
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE Surround
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen (8,7 Zoll)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- 12 Lautsprecher
- Subwoofer


Sonderausstattung

- Easy-Park-Assistent
- Sonderlackierung Metallic Amethyst-Schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VF1RZG00061310267

CarOnSale


ECO

Sehen Sie sich nach allen Seiten um


2WD
AUTO
4WD LOCK

















ROLLNACHWEISE (1/6)
Autohaus Ehrlich GmbH
Nürnberger Str. 128
97076 Würzburg
Tel. 0931/270150



CONTROLLNACHWEISE (2/6)
Autohaus Ehrlich GmbH


Renault KOLEOS
Renault KOLEOS
RENAULT
R-Link 2


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGU




VF1RZG00061310267
RENAULT
RZG
HH4
AKX5E2S00A10
KOLEOS
RENAULT (F)
FZ Z PERS BEF B.S SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007:2016/646/WEG
EURO6 W.PI/CI M. N1 I
DIESEL
SCHWARZ
225/60 R18 (100)H
225/60 R18 (100)H
26.03.2018
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 27.03.2019






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)