CarOnSale

Hyundai H-1 Travel Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	140.346km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG H-1 Travel Trend [DE - Bs5 2.5 CRDI EU6, Travel Trend, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN KMHWH81KBGU806973	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.346km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 225g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	1570 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	1890 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Heckantrieb
- Batterie 72 Ah
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,5 Ltr. - 125 kW CRDi KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Trend-Paket
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Alarmanlage
- Alarmanlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3200 mm
- Rundumverglasung getönt
- Scheibenbremse vorn
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank
- Wegfahrsperre
- Zuheizer
- Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Doppelklimaanlage
- Fahrzeug mit Heckklappe
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Lenkrad beheizbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schiebefenster in Schiebetür getönt
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Traktionskontrolle
- Zeituhr (digital)
- Lenkrad (Leder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Lenkrad (Leder)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















HYUNDAI MOTOR COMPANY
e4*2001/116*0129
KMHWH81KBGU
RB5 KD
1-1600 kg








DEKRA
OKT 20 23
DEKRA
DEC 2027
Stadt Brandenburg an der

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)