CarOnSale

Volvo S90 Inscription

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2018	200.153km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S90 Inscription [DE - Lim4 D4 DPF EU6d-T, Inscription, 2018 - 2019]	KATEGORIE Limousine
FIN LVYPSA8UDKP059385	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.153km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.746km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Linear Walnut
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz, hochglänzend
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Notöffnung/-entriegelung Heckklappe/-Deckel
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen mit Chromrahmen
- Volvo ON CALL
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzheizung vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
- Laderaum-Paket
- Licht-Paket
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Keyless Drive
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Tagfahrlicht LED
- Komfortsitze vorn Leder Nappa, perforiert
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Head-up-Display
- CD-Player
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon
- Lenkrad (Sport/Leder perforiert)
- Radioempfang digital (DAB)
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
- Rücksitzlehnen elektr. umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
- Seitenwangen elektr. verstellbar Sitze vorn
- Steckdose 230V
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Dachhimmel Anthrazit
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Reserverad als Notrad
- Sitz-Komfort-Paket
- Xenium-Paket
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















YPSA8UDKP059385


CarOnSale


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)