CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Ford Fiesta Viva X

EZ 02/2005 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 163.485km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16*
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Fiesta Viva X		
Kategorie Limousine	**FIN** WF0HXXGAJH5J16682	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 163.485km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 60 PS (44 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.299 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 02/2005	**Farbe** Blau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 154g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	110		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 44 kW KAT
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Trommelbremse hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zierleisten geklebt
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Check-Control-System
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Atlantik-Blau Metallic
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zeituhr (digital)

Sonderausstattung

- Audiosystem 2500 (Radio/Cassette)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Karosserie: 5-türig
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























x1000
km/h





















24.02.2005	8566	505	00R4	2	1	44/5000	152
01		0200		3916-3916		1683-1683	
WF0HXXGAJH5J16682		2		1432-1432		1112-1112	
-				-	-	-	
JH1				147	1520	1520	
-				810	780	-	
-				810	780	-	
-				78	-	72	
-				-	-	5	-
FIESTA				175/65R14 77Q			
FORD (D)				175/65R14 77Q			
PERSONENKRAFTWAGEN				-		5	
GESCHLOSSEN				Blau			
-				e1*98/14*0191*09			
EURO 4				17.09.2004	K	XC709471	
Benzin				-			
0001	0462	1299					
ZU 18-20:H.BIS 1463*ZU 0.1/0.2:KEINE*							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)